

扬中市西来桥镇人民路北侧、群英路西侧地块 土壤污染状况调查报告

扬中市西来桥镇人民路北侧、群英路西侧地块位于扬中市西来桥镇人民路南侧,为民路北侧,占地面积为1893.65 m²,合 2.84 亩。地块内历史上主要为农田,目前地块内为菜地。根据扬中市自然资源和规划局提供的地块规划材料,该地块后期规划为一类居住用地。




图1 调查地块位置示意图

受扬中市自然资源和规划局委托,江苏地质基桩工程公司于2021年12月对该地块开展土壤污染状况调查工作。

经资料搜集、现场踏勘、人员访谈、土壤样品快速检测,

判断该地块不属于污染地块。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），若第一阶段调查确认地块内及周边区域当前及历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

一、第一阶段调查

第一阶段调查于2021年12月开展，项目组成员通过历史资料收集、现场踏勘、人员访谈、土壤样品快速检测等形式对本次调查地块进行了第一阶段调查。

主要成果如下：

资料收集：通过历史资料收集和分析，地块历史上主要为农田，无工业企业及小作坊存在。通过资料分析，地块内历史上无工业企业生产活动，未发现潜在的土壤污染源。

现场踏勘：地块现状为农田；东侧，西侧为河流与住宅；北侧，南侧为道路。地块内有地表水体。

人员访谈：通过对扬中市自然资源和规划局、扬中市自然资源和规划局西来桥服务中心、地块周边居民等相关人员的访谈得知，调查地块原为农田。调查地块历史上无工业企业生产经营活动，无化学品使用与储存，未发生过化学品泄漏或其他环境污染事件。地块周边500m 范围内无土壤污染重点行业相关企业，未发生过环境污染事件。

土壤样品现场快速检测：江苏地质基桩工程公司项目组成员于2021年12月22日对地块进行布点采样，以XRF和PID快速检测设备辅助分析地块土壤中重金属及挥发性有机

物含量，识别和判断地块土壤污染的可能性。土壤快速检测结果表明，调查地块内土壤表层样品的PID、XRF 快检数据对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)及《深圳市地方标准建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403T 67-2020)第一类用地筛选值均无异常，符合土壤环境质量要求。



图2 调查地块快速检测点位图

通过第一阶段土壤污染状况调查，得到如下结果：

1. 该地块位于扬中市西来桥镇人民路北侧、群英路西侧，总用地面积1893.65m²，合2.84亩。地块 500 米范围内有居民区、地表水体等环境敏感保护目标。
2. 地块及邻近地块土地利用类型主要为商住用地、公共服务用地。
3. 通过现场踏勘及人员走访了解到该地块历史为农田及荒地，无工业企业活动，无明显污染源迹象。

4. 通过对地块内现有土壤表层样品的采样和现场快测，检测结果对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《深圳市地方标准建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403T 67-2020）第一类用地筛选数值无异常，符合土壤环境质量要求。

二、结论

基于第一阶段调查结果，调查地块内无明确的潜在污染源，地块环境状况可接受，该地块不属于污染地块，符合规划用地土壤环境质量要求。